

Utfordringene sett fra Moss



Stortinget, 18.01.24

Ordfører Simen Nord




Moss
kommune

Situasjonen i dag



Utfordringer

- Norges mest trafikkerte fergesamband.
- Byområde i rask utvikling.
- Hovedvei til Jeløy.
- Moss Havn – viktig inngangsport til Norge.
- Moss stasjon og jernbaneutbygging.
- Kø og saktegående trafikk, mye tungtransport.
- Lokal luftforurensing og unødvendig store utslipp av klimagasser.
- Barriere gjennom sentrum, hindrer byutvikling.
- Vanskelig for syklister, kollektivtrafikk og gående.



Kommunestyrevedtak


RV19 gjennom Moss påfører byen betydelige trafikk og miljøbelastninger, med luftforurensing og store utslipp. Trafikkutfordringene har i flere år vært en stor belastning for befolkningen, og er en barriere for god fremkommelighet og byutvikling.

Statens vegvesen presenterte nylig en løsning som innebærer en firefelts vei i dagen fra fergeleiet. En slik løsning vil være helt uakseptabelt for Moss kommune å godta.

De økonomiske begrensningene som er foreslått for prosjektet, gjør at man ikke får vurdert hva som faktisk er de beste løsningene. Dette kan ikke Mossesamfunnet leve med, og vi mener bestillingen til Statens Vegvesen må vurderes på nytt.

Et enstemmig kommunestyre i Moss kommune krever at budsjettammen som Statens Vegvesen planlegger etter økes til den øvre ramme i NTP, og at man inkluderer alternative plasseringer av fergeleiet i utredningsarbeidet. Det forventes at neste NTP inneholder en ramme som gjør at man kan få en reell vurdering av de ulike alternativene som vil gi en god løsning for Moss. I tillegg må løsningen for RV19 koordineres med pågående prosjekt for ny jernbanetrasé i Moss sentrum.

Behov i NTP

- RV19 må med i kommende NTP slik at planleggingen kan fortsette.
 - Firefelts vei i dagen gjør situasjonen verre for Moss.
 - SVV bør få muligheten til å vurdere hva som er de beste løsningene, uten kunstig lave økonomiske begrensninger.
 - Alternative plasseringer av fergeleiet må være en del av utredningsarbeidet.
 - Løsning for RV19 må koordineres med BaneNor og Østfold Fylkeskommune.
- 
- A large yellow triangle is positioned on the right side of the slide, pointing downwards. It is a solid, bright yellow color and serves as a decorative element.

Takk for meg!

simen.nord@moss.kommune.no



Moss
kommune